



FICHE D'EVOLUTION

CMSI-A & CMSI-B DELTA 24

Document : D24evo
 indice : E
 Date : 20/08/09
 Page : 1/7

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
------------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	---

25/03/1997	WA00	DUGE	V1.00	WA00		
		D2AG	V1.00	WA00		
		D4U	V1.00	WA00		
		DE4U				
		D2R	-	WA00		
		GLD10E8	V1.00	WA00		
		GLD8				
		UCE8	V1.00	WA00		
		GSR8	V1.00	WA00		
		IMPA1	V1.00	WA00		
		ACS48-3A	-	N01		
		TELEDELTA24				
15/10/1997	WB00 (Mise à niveau suite à certification)	DUGE	V1.10	WA01		MC : B03
		D2AG	V1.10	WA01		MC : A02
		D4U	V1.10	WA01		MC : A02
		DE4U				MC : A03
		D2R	-	WA00		
		GLD10E8	V1.20	WB00	Modifications logicielle et matérielle.	MC : E04
		GLD8				
		UCE8	V1.00	WA00		
		GSR8	V1.00	WA00		
		IMPA1	V1.10	WA01		
		ACS48-3A	-	N03	Conformité NF S 61-940.	MC : N07
		TELEDELTA24	V1.00	WA00	Mise à disposition.	
12/01/1998	C00 (24/8), WA00 (24/24), C00 (24/19) (création des 3 variantes)	DUGE	V1.30	B00	Modifications logicielle et matérielle.	MC : B03
		D2AG	V1.10	A02	Amélioration de fabrication.	
		D4U	V1.10	A02	Amélioration de fabrication.	
		DE4U	V1.10	A02	Mise à disposition (Delta 24/24 uniquement).	MC : A03
		D2R	-	A01	Amélioration de fabrication.	
		GLD10E8	V1.30	C00	Réimplantation du circuit imprimé (/2).	MC : E04
		GLD8	V1.10	B01	Mise à disposition (Delta 24/24 uniquement).	MC : B02
		UCE8	V1.00	A01	Amélioration de fabrication.	
		GSR8	V1.00	A01		
		IMPA1	V1.20	A02	Modification logicielle visant les impressions.	
		ACS48-3A	-	N04		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01	Prise en compte des 2 versions (24/8 et 24/24).	



FICHE D'EVOLUTION

CMSI-A & CMSI-B DELTA 24

Document : D24evo
 indice : E
 Date : 20/08/09
 Page : 2/7

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
------------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	---

20/05/1998	C00 (24/8), WA00 (24/24), C00 (24/19)	DUGE	V1.30	B00		MC : B03
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A02		MC : A03
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	C01	Amélioration fonctionnelle.	MC : E04
		GLD8	V1.10	B01		MC : B02
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A01		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N04		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		
21/10/1998	C00+ (24/8), WA00+ (24/24), C00 (24/19)+	DUGE	V1.30	B01	Amélioration fonctionnelle.	MC : B03
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03	Modification matérielle mineure.	
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	C01		MC : E04
		GLD8	V1.10	B01		MC : B02
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A01		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N04		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		
12/05/1999	C01 (24/8), A01 (24/24), C01 (24/19) (mise à jour documentaire)	DUGE	V1.30	B01		MC : B03
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	C01		MC : E04
		GLD8	V1.10	B01		MC : B02
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A01		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N04		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		



FICHE D'EVOLUTION

CMSI-A & CMSI-B DELTA 24

Document : D24evo
 indice : E
 Date : 20/08/09
 Page : 3/7

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
------------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	---

16/06/1999	C02 (24/8), A02 (24/24), C01 (24/19)	DUGE	V1.30	B01		MC : B03
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	C01		MC : E04
		GLD8	V1.10	B01		MC : B02
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A01		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N05	Amélioration gestion défaut absence batteries.	MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		
27/07/1999	C02+ (24/8) et A02+ (24/24), C01+ (24/19)	DUGE	V1.30	B01+	Suppression surveillance pile.	MC : B03
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	C01		MC : E04
		GLD8	V1.10	B01		MC : B02
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A01		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N05		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		
01/09/1999	C03 (24/8), A03 (24/24), C02 (24/19) (Modification documentaire)	DUGE	V1.30	B02	Modification documentaire.	MC : B03
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	C01		MC : E04
		GLD8	V1.10	B01		MC : B02
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A01		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N05		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		



FICHE D'EVOLUTION

CMSI-A & CMSI-B DELTA 24

Document : D24evo
 indice : E
 Date : 20/08/09
 Page : 4/7

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
07/05/2000	C04 (24/8), A04 (24/24), C03 (24/19)	DUGE	V1.30	B02		MC : B03
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	C02	Modification logicielle visant la cde à rupture.	MC : E04
		GLD8	V1.10	B01		MC : B02
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A01		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N05		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		
07/06/2000	C05 (24/8), A05 (24/24), C04 (24/19) (Modification documentaire)	DUGE	V1.40	B03	Modification logicielle visant la com. DE4U.	
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	C03	Adjonction d'accessoires.	MC : E04
		GLD8	V1.10	B01		MC : B02
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02	Amélioration de fabrication.	
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N05		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		
28/07/2000	D00 (24/8), B00 (24/24), D00 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.30	D00	Modification fonctionnelle visant les lignes de diffusion sonore (démarrage délicat).	MC : E04
		GLD8	V1.10	B02	Adjonction d'accessoires.	
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N05		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		

	FICHE D'EVOLUTION					Document : D24evo
						indice : E
	CMSI-A & CMSI-B DELTA 24					Date : 20/08/09
						Page : 5/7

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
------------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	---

18/12/2001	D00 (24/8), B00 (24/24), D00 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.50	D01	Modification logicielle (fichier site conséquent). Réimplantation du circuit imprimé (/3).	MC : E04
		GLD8	V1.10	B02		
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N05		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		
23/05/2002	E00 (24/8) + C00 (24/24) + E00 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A01		
		GLD10E8	V1.50	E01	Inversion de polarités possible.	MC : E04
		GLD8	V1.10	B02		
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N06		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		

Perte totale de compatibilité, notamment à cause des formats mécaniques



FICHE D'EVOLUTION

CMSI-A & CMSI-B DELTA 24

Document : D24evo
 indice : E
 Date : 20/08/09
 Page : 6/7

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
------------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	---

08/04/2003	F00 (24/8) + D00 (24/24) (versions VM en coffret vertical) + F00 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A02	Amélioration de fabrication.	
		GLD10E8	V1.50	E01	Inversion de polarité possible.	MC : E04
		GLD8	V1.10	B02		
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N06		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A01		
12/01/2004	F00 (24/8) + D00 (24/24) + F00 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A02		
		GLD10E8	V1.50	E01		MC : E04
		GLD8	V1.10	B02		
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N06		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	A02	Mise à disposition sur CD.	
09/06/2005	F00 (24/8) + D00 (24/24) + F00 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A02		
		GLD10E8	V1.50	E01		MC : E04
		GLD8	V1.10	B02		
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N06		MC : N07
		TELEDELTA24	V1.10	B00	Clé USB.	



FICHE D'EVOLUTION

CMSI-A & CMSI-B DELTA 24

Document : D24evo
 indice : E
 Date : 20/08/09
 Page : 7/7

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
------------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	---

04/06/2007	F01 (24/8) + D00 (24/24) + F01 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A02		
		GLD10E8	V1.50	E02		MC : E04
		GLD8	V1.10	B02		
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N07	Evolution de la sérigraphie.	
		TELEDELTA24	V1.10	B00		
22/07/2008	F02 (24/8) + D02 (24/24) + F02 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A02		
		GLD10E8	V1.60	E03	correction fonctionnelle de la diffusion d'alarme	MC : E04
		GLD8	V1.10	B02		
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N07		
		TELEDELTA24	V1.10	B00		
02/04/2009	F03 (24/8) + D03 (24/24) + F03 (24/19)	DUGE	V1.40	B03		
		D2AG	V1.10	A02		
		D4U	V1.10	A02		
		DE4U	V1.10	A03		
		D2R	-	A02		
		GLD10E8	V1.70	E04	correction fonctionnelle visant les multi UGA	
		GLD8	V1.10	B02		
		UCE8	V1.00	A01		
		GSR8	V1.00	A02		
		IMPA1	V1.20	A02		
		ACS48-3A	-	N07		
		TELEDELTA24	V1.10	B00		