



FICHE D'EVOLUTION

CMSI-A & CMSI-B DELTA 6

Document : D6evo

indice : B

Date : 20/08/09

Page : 1/2

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
------------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	---

02/07/2003	A00	D6GA		A02	Mauvaise corrélation ZD - facettes.	MC : A06
		CLED6	V1.0	A00		
		R12P2	-	A01		
		IMPRTC	V1.0	A00		MC : A01
		ACS24-2A	-	C03		MC : C05
04/08/2003	A01	D6GA		A03	Modification logicielle, Modification documentaire.	MC : A06
		CLED6	V1.0	A00		
		R12P2	-	A01		
		IMPRTC	V1.0	A00		MC : A01
		ACS24-2A	-	C03		MC : C05
03/12/2003	A03	D6GA		A04	Modification de nomenclature, Modification logicielle pour prise en compte d'une extension possible, Modification documentaire.	MC : A06
		CLED6	V1.0	A00		
		R12P2	-	A01		
		IMPRTC	V1.0	A00		MC : A01
		ACS24-2A	-	C04	Ajustement des seuils de défaut batterie.	MC : C05
09/03/2004	A04	D6GA		A05	Modification logicielle pour programmation depuis un terminal.	MC : A06
		CLED6	V1.0	A00		
		R12P2	-	A01		
		IMPRTC	V1.0	A00		MC : A01
		ACS24-2A		C04		MC : C05
05/04/2004	A05	D6GA		A05		MC : A06
		CLED6	V1.0	A00		
		R12P2	-	A01		
		IMPRTC	V1.0	A01	Modification de nomenclature pour prise en compte de la carte R12P2.	
		ACS24-2A		C05	Amélioration des plans de masse.	



FICHE D'EVOLUTION

CMSI-A & CMSI-B DELTA 6

Document : D6evo

indice : B

Date : 20/08/09

Page : 2/2

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (MC : maintenance curative)
------------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	---

04/11/2004	A06	D6GA		A06	Modification mineure de fabrication.	
		CLED6	V1.0	A00		
		R12P2	-	A01		
		IMPRTC	V1.0	A01		
		ACS24-2A		C05		