

Légende :

Oui
Oui
Non

Configuration Standard ou Optimale
 Configuration Maintenance
 Configuration Interdite – non fonctionnelle

HEPHAIS 128

02.DIV1448 - ASD Rev : E

Auteur : SCH

Modifié par : SFO

Tableaux de compatibilité entre version software et version hardware

U1	MB128				
	/0	/1	/2	/3	/4
V1.00	Oui	Oui	Non	Non	Non
V1.31	Oui	Oui	Non	Non	Non
V1.51	Oui	Oui	Non	Non	Non
V1.52	Non	Non	Oui	Oui	Non
V1.53	Non	Non	Oui	Oui	Non
V1.64	Non	Non	Oui	Oui	Non
V1.77	Non	Non	Non	Oui ⁽¹⁾	Oui
V1.80	Non	Non	Non	Non	Oui

U2	MB128				
	/0	/1	/2	/3	/4
V1.00	Oui	Non	Non	Non	Non
V1.30	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
V1.32	Non	Non	Non	Oui ⁽¹⁾	Non
V1.54	Non	Non	Non	Non	Oui

Tableaux de compatibilité entre versions SW MP128-U1/TeleEASY

TELEHEPHAIS 128						MB128 U1
V1.00	V1.02	V1.11	V1.13	V1.14	V1.15	
Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	V1.00
Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	V1.31
Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui ⁽²⁾	V1.51
Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui ⁽²⁾	V1.52
Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui ⁽²⁾	V1.53
Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui ⁽²⁾	V1.64
Non	Non	Non	Oui ⁽²⁾	Oui ⁽²⁾	Oui	V1.77
Non	Non	Non	Oui ⁽²⁾	Oui ⁽²⁾	Oui	V1.80

NB : Interdiction d'utiliser les modules 2LDE et ED4SV sur les cartes MB128 inférieures à /3.

Notes :

(1) Possible uniquement sur une MB128 /3 modifiée par l'usine (IPF).

(2) Il y a perte de compatibilité au niveau des fichiers de langue entre le TéléHEPHAIS 128 V1.14 ou inférieure et MB128 U1 V1.77 ou supérieure.