



Soudure propre et étanche
 (soudure du raccord 7 sur la platine 5,
 puis soudure de la platine 5 sur le tube 1)

Soudure propre et étanche

10 : Fixer sur le tube, a l'aide d'un collier
 plastique, une pochette transparente
 contenant les deux bouchons male

N° PIECE	DESIGNATION	N° PLAN	MATIERE/REF	QTE
1	TUBE POUR RAMPE 1000	12885-300	INOX	1
2	TUBE FIXATION FULLJET	12886-300	INOX	2
3	FULLJET LAITON GRAND ANGLE	SPRAYING SYSTEMS EMANI	3/8 HH-24W	2
4	PLATINE BOUCHON	12888-200	INOX	1
5	PLATINE FIXATION RACCORD	12889-200	INOX	1
6	ECROU OLIVE	13022-100	INOX	1
7	RACCORD	12887-300	INOX	1
8	CROCHET SUPPORT	12892-300 & 12893-200	INOX	2
9	VIS SANS TETE M8x10 BOUT CONIC	WURTH	INOX / 1256-8-10	2
10	BOUCHON MALE 3/8	HEULIN ROUSSEAU	INOX / 2379481	2

Ech : 1:6		MATIERE :
		COULEUR :
DESIGNATION :		TRAIT :
ENSEMBLE RAMPE + NOMENCLATURE		QUANTITE :
REF : RAMPE D'EXTINCTION 1000		MASSE : g
A3 Tol. Gén.: 2768 Mk		DESS. : B.CADRAN
N° Plan: 12891-400		DATE : 26/09/2013
		INDICE : A